

MACCHINA CERNITA OTTICA X-TRI – DATI TECNICI

MODELLO	PORTATA NORMALE t/h	PORTATA MAX t/h
<i>X-TRI 50</i>	1,5 – 3,5	5
<i>X-TRI 100</i>	3,0 – 7,0	10
<i>X-TRI 150</i>	6,0 – 12,0	15